

General Safety (Continued)

- Before starting or servicing any electric arc welder, read and understand all instructions. Failure to follow safety precautions or instructions can cause equipment damage and/or serious personal injury or death.
- All installation, maintenance, repair and operation of this equipment should be performed by qualified persons only in accordance with national, state, and local codes.

⚠ WARNING

Improper use of electric arc welders can cause electric shock, injury, and death! Take all precautions described in this manual to reduce the possibility of electric shock.



- Verify that all components of the arc welder are clean and in good condition prior to operating the welder. Be sure that the insulation on all cables, wire feed gun, and power cords is not damaged. Always repair or replace damaged components before operating the welder. Always keep welder panels, shields, etc. in place when operating the welder.
- Always wear dry, protective clothing and welding gloves, and insulated footwear.
- Always operate the welder in a clean, dry, well ventilated area. Do not operate the welder in humid, wet, rainy, or poorly ventilated areas.
- Be sure that the work piece is properly supported and grounded prior to beginning any electric arc welding operation.
- Coiled welding cable should be spread out before use to avoid overheating and damage to insulation.

⚠ DANGER

Never immerse the wire or wire feed gun in water. If the welder becomes wet for any reason, be absolutely certain that it is completely clean and dry prior to attempting use!

- Always shut the equipment off and unplug the power prior to moving the unit.
- Always attach the work lead first.
- Verify that the work piece is securely grounded.
- Always shut off electric arc welding equipment when not in use and cut off any excess wire from the wire feed gun.

- Never allow any part of the body to touch the flux cored wire and ground or grounded work piece at the same time.
- Awkward welding conditions and positions can be electrically hazardous. When crouching, kneeling or at elevations, be sure to insulate all conductive parts, wear appropriate protective clothing, and take precautions to prevent injury from falls.
- Never attempt to use this equipment at current settings or duty cycles higher than those specified on the equipment labels.
- Never use an electric arc welder to thaw frozen pipes.

⚠ WARNING


Flying sparks and hot metal can cause injury. As welds cool, slag can be thrown off. Take all precautions described in this manual to reduce the possibility of injury from flying sparks and hot metal.



- Wear ANSI approved face shield or safety glasses with side shield protection when chipping or grinding metal parts.
- Wear ear plugs when welding overhead to prevent spatter or slag from falling into ears.

⚠ WARNING

Electric arc welding operations produce intense light and heat and ultraviolet (UV) rays. This intense light and UV rays can cause injury to eyes and skin. Take all precautions described in this manual to reduce the possibility of injury to eyes and skin.



- All persons operating this equipment or in the area while equipment is in use must wear protective welding gear including: welding helmet or shield with at least shade 10 lens, flame resistant clothing, leather welding gloves, and full foot protection.

⚠ CAUTION

The welding wire is live whenever the welder is turned on - whether the trigger is pulled or not.

⚠ WARNING

Never look at arc welding operations without eye protection as described above. Never use a shade filter lens that is cracked, broken, or rated below number 10. Warn others in the area not to look at the arc.

⚠ WARNING

Electric arc welding operations cause sparks and heat metal to temperatures that can cause severe burns! Use protective gloves and clothing when performing any metal working operation. Take all precautions described in this manual to reduce the possibility of skin and clothing burns.



- Make sure that all persons in the welding area are protected from heat, sparks, and ultraviolet rays. Use additional face shields and flame resistant barriers as needed.
- Never touch work pieces until completely cooled.

⚠ WARNING

Heat and sparks produced during electric arc welding and other metal working operations can ignite flammable and explosive materials! Take all precautions described in this manual to reduce the possibility of flames and explosions.



- Remove all flammable materials within 35 feet (10.7 meters) of welding arc. If removal is not possible, tightly cover flammable materials with fire proof covers.
- Do not operate any electric arc welder in areas where flammable or explosive vapors may be present.
- Take precautions to be sure that flying sparks and heat do not cause flames in hidden areas, cracks, etc.

⚠ WARNING

Fire hazard! Do not weld on containers or pipes that contain or have contained flammable materials or gaseous or liquid combustibles.

⚠ WARNING

Arc welding closed cylinders or containers such as tanks or drums can cause explosion if not properly vented! Verify that any cylinder or container to be welded has an adequate ventilation hole, so that expanding gases can be released.



⚠ WARNING

Do not breathe fumes that are produced by the arc welding operation. These fumes are dangerous. If the welding area cannot be adequately ventilated, be sure to use an air-supplied respirator.



Garantía Limitada 5-3-1

- 1. Duración:** El fabricante garantiza que reparará, sin costo alguno por repuestos o mano de obra la soldadora o la pistola o los cables que estén dañados bien en material o mano de obra, durante los siguientes periodos después de la compra original:
 - Por 5 años: El transformador y rectificador de la soldadora
 - Por 3 años: Toda la soldadora (se excluyen: pinzas, pistola, portaelectrodos, cables, o accesorios que vienen con la soldadora)
 - Por 1 año: Pinzas, Pistola, Portaelectrodo, Accesorios y Cable para Soldar (de haberlos)

2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE):

Campbell Hausfeld
The Scott Fetzer Company
100 Production Drive
Harrison, OH 45030
Teléfono: (513)-367-4811

3. BENEFICIARIO DE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR):

El comprador original del producto Campbell Hausfeld. La garantía cubre la soldadora, el transformador y rectificador, la pistola o el portaelectrodo y los cables solamente.

4. Cobertura de la garantía:

Defectos en material y fabricación que ocurran dentro del periodo de validez de la garantía. La garantía cubre la soldadora, el transformador y rectificador, la pistola o el portaelectrodo y los cables solamente.

Defectos en material y fabricación que ocurran dentro del periodo de validez de la garantía. La garantía cubre la soldadora, el transformador y rectificador, la pistola o el portaelectrodo y los cables solamente.

Defectos en material y fabricación que ocurran dentro del periodo de validez de la garantía. La garantía cubre la soldadora, el transformador y rectificador, la pistola o el portaelectrodo y los cables solamente.

Defectos en material y fabricación que ocurran dentro del periodo de validez de la garantía. La garantía cubre la soldadora, el transformador y rectificador, la pistola o el portaelectrodo y los cables solamente.

Defectos en material y fabricación que ocurran dentro del periodo de validez de la garantía. La garantía cubre la soldadora, el transformador y rectificador, la pistola o el portaelectrodo y los cables solamente.

Defectos en material y fabricación que ocurran dentro del periodo de validez de la garantía. La garantía cubre la soldadora, el transformador y rectificador, la pistola o el portaelectrodo y los cables solamente.

Defectos en material y fabricación que ocurran dentro del periodo de validez de la garantía. La garantía cubre la soldadora, el transformador y rectificador, la pistola o el portaelectrodo y los cables solamente.




Figure 2 - Weld Wire Routing




Figure 3 - Torch Nozzle

Contact Tip Markings	
Mark	Wire Size
0.8 mm	0.030"
0.9 mm	0.035"

Assembly (Continued)

DUTY CYCLE / THERMOSTATIC PROTECTION

Welder duty cycle is the percentage of actual weld time that can occur in a ten minute interval. For example, at a 20% duty cycle, actual welding can occur for two minutes, then the welder must cool for eight minutes.

Internal components of this welder are protected from overheating with an automatic thermal switch. **A yellow lamp is illuminated on the front panel if the duty cycle is exceeded.** Welding operations may continue when the yellow lamp is no longer illuminated.

POLARITY

This welder is configured for DCEN, direct current electrode negative.

HANDSHIELD

1. Cut detachable handle (WF2050 & WF2054 only; WF2057 is supplied with a fully assembled helmet) away from shield. Trim the excess plastic to remove sharp edges (See Figure 4).




Figure 4

2. To attach the handle, place shield on a flat surface and press handle into place (See Figure 4).




Figure 5

3. Insert filter lens exactly as shown in Figure 5.

NOTE: If you have never welded before or have little experience, a full face

helmet is recommended. Both hands are needed to stabilize and control the angle and arc length of the electrode.

Operation

1. Be sure to read, understand, and comply with all precautions in the General Safety Information section. Be sure to read the entire section entitled Welding Guidelines prior to using this equipment.
2. Turn welder off.
3. Verify that the surfaces of metals to be joined are free from dirt, rust, paint, oil, scale or other contaminants. These contaminants make welding difficult and cause poor welds.

WARNING All persons operating this equipment or in the area while equipment is in use must wear protective welding gear including: eye protection with proper shade, flame resistant clothing, leather welding gloves, and full foot protection.

WARNING If heating, welding, or cutting materials that are galvanized, zinc plated, lead, or cadmium plated refer to the General Safety Information Section for instructions. Extremely toxic fumes are created when these metals are heated.

4. Connect the work clamp to the work piece or workbench (if metal). Make sure the contact is secure. Avoid surfaces with paint, varnish, corrosion, or non-metallic materials.
5. Position the Heat Selector on the front panel to the desired setting (See decal inside wire feed compartment).

Metal Thickness	Heat Setting
14 - 18 Gauge	Low
Thicker Than 14 Gauge	High

NOTE: These settings are general guidelines only. Heat setting may vary according to welding conditions and materials.

6. Rotate the Wire Speed Control to setting number 5 to start with, then adjust as needed after test weld.
7. Plug the input cord into a proper voltage receptacle with proper circuit capacity (See circuit requirements on front page).




Figure 12 - Modèles WF2050 y WF2054, WF2057

No. de Ref.	Descripción	No. del repuesto	Ctd.
1	Ensamble de soplete y manguera (fundente revestido, 1.83m, WF2050)	WC601550AJ	1
	Ensamble de soplete y manguera (fundente revestido, 2,44 m, WF2057)	WC601510AJ	1
	Ensamble de soplete y manguera (fundente revestido, 3,05 m, WF2054)	WC601530AJ	1
2	Punta de contacto - 0,035" (0,9 mm)	WT501400AV	1
	Punta de contacto opcional - 0,030" (0,8 mm) Paquete de 4	WT501300AJ	†
	Punta de contacto opcional - 0,035" (0,9 mm) Paquete de 4	WT501400AJ	†
3	Boquilla	WT502100AV	1
4	Portabobinas	WC500805AV	1
5	Ensamble de la placa de conducción	WC500800AJ	1
6	Vástago y rejilla	WC707018AV	1
7	Retén de la bobina	WC707024AV	1
8	Resorte del retén de la bobina	WC707026AV	1
9	Anillo del retén de la bobina	WC707023AV	1
10	Alambre de soldar c/fundente - 0,030" (0,8 mm) Bobina de 2 lb (0,9 kg) (E71T-GS)	WE200001AV	†
	Alambre de soldar c/fundente - 0,030" (0,8 mm) Bobina de 10 lb. (4,54 kg) (E71T-GS)	WE201000AV	†
	Alambre de soldar c/fundente - 0,035" (0,9 mm) Bobina de 2 lb. (0,9 kg) (E71T-GS)	WE200501AV	†
	Alambre de soldar c/fundente - 0,035" (0,9 mm) Bobina de 10 lb. (4,54 kg) (E71T-GS)	WE201500AV	†
11	▲ Máscara de mano (no se incluyen lentes) (WF2050)	WC801700AV	1
12	▲ Lentes oscuros (para máscara de mano) (WF2050 y WF2054)	WC801100AV	1
13	▲ Martillo/cepillo cincelador	WC803400AV	1
14	▲ Etiqueta adhesiva de seguridad	DK688509AV	1
15	▲ Pinza de tierra (WF2050)	WC100300AV	1
	▲ Pinza de tierra (WF2054 y WF2057)	WC100600AV	1
16	▲ Guantes para soldar (sólo WF2054 y WF2057)	WT200501AV	1
17	▲ Casco de soldar (sólo WF2057)	WT100500AV	1

▲ No se muestran
† Accesorio opcional

Guía de diagnóstico de averías - Soldadora

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar
No funciona	1. Excedió el ciclo de trabajo 2. Mala conexión a la pieza de trabajo 3. El interruptor ON/OFF está defectuoso 4. El fusible o cortacircuito está quemado	1. Permita que la soldadora se enfríe hasta que la lámpara se apague. 2. Cerciórese de que todas las conexiones estén bien apretadas y de que las superficies estén limpias 3. Reemplace el interruptor 4. Reduzca la carga del circuito, active el cortacircuito o reemplace el fusible
El alambre se enrolla en la bobina	1. La boquilla de la pistola no es del tamaño adecuado 2. El forro interno de la pistola está atascado o dañado 3. La boquilla de la pistola está atascada o dañada 4. La bobina está desgastada 5. No tiene suficiente tensión	1. Use una boquilla del tamaño adecuado 2. Limpie o reemplace el forro interno de la pistola 3. Limpie o reemplace la punta de la pistola 4. Reemplácela 5. Apriete el tornillo de tensión
La boquilla se pega a la superficie de trabajo	Hay escorias dentro de la boquilla de la pistola	Limpie la boquilla de la pistola
La pinza de conexión a la pieza de trabajo y/o el cable se calientan	Mala conexión	Cerciórese de que todas las conexiones estén bien apretadas y de que las superficies estén limpias
El alambre no circula	1. Está atascado 2. Se terminó el cable en la bobina 3. No tiene suficiente tensión 4. El forro está desgastado	1. Instale el cable una vez más 2. Reemplácelo 3. Apriete el tornillo de tensión si el alambre se está saliendo 4. Reemplácelo

Guía de diagnóstico de problemas - Soldadura

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar
Reborde es muy delgado en algunos sitios	1. La velocidad de desplazamiento varía 2. El nivel del amperaje es muy bajo	1. Debe reducirla y mantenerla constante 2. Debe aumentarlo
Reborde es muy grueso en algunos sitios	1. La velocidad de desplazamiento varía o es muy lenta 2. El nivel del amperaje es muy alto	1. Debe aumentarla y mantenerla constante 2. Debe bajarlo
Los bordes de la soldadura están dispares	1. La velocidad de desplazamiento es muy rápida 2. La velocidad de alimentación es muy rápida 3. El nivel del amperaje es muy alto	1. Debe reducirla 2. Debe aumentarla 3. Debe bajarlo
El reborde no penetra el metal básico	1. La velocidad de desplazamiento varía 2. El nivel del amperaje es muy bajo 3. El cordón de extensión es demasiado largo	1. Debe reducirla y mantenerla constante 2. Debe aumentarlo 3. Use un cordón de extensión que no sea de más de 6,10 m
El electrodo salpica y se pega	1. El alambre está húmedo 2. La velocidad del alambre está muy rápida 3. El alambre es del tipo incorrecto	1. Use un alambre seco y siempre debe almacenarlo en un sitio seco 2. Reduzca la velocidad del alambre 3. Use sólo alambre de fundente revestido (No use alambres para soldadoras MIG, o alambre de cobre)

Models WF2050, WF2054 & WF2057**Operation (Continued)**

- Switch the welder ON/OFF switch to the ON position.
- Verify that the wire is extended 1/4" from the contact tip. If not, squeeze the trigger to feed additional wire, release the trigger, and cut wire to proper length.
- Position the wire feed gun near the work piece, lower the welding helmet by nodding the head, or position the hand shield, and squeeze the gun trigger. Adjust heat setting and wire speed as needed.
- When finished welding, turn welder off and store properly.

Maintenance

AWARNING Disconnect power supply and turn machine off before inspecting or servicing any components. Keep the wire compartment cover closed at all times unless the wire needs to be changed.

Before every use:

- Check condition of weld cables and immediately repair or replace any cables with damaged insulation.
- Check condition of power cord and immediately repair or replace any cord if damaged.
- Inspect the condition of the gun tip and nozzle. Remove any weld slag. Replace gun tip or nozzle if damaged.

AWARNING Do not operate this welding machine with cracked or missing insulation on welding cables, wire feed gun, or power cord.

Every 3 months:

- Replace any unreadable safety labels on the welder.
- Use compressed air to blow all dust and lint from the ventilation openings.
- Clean the wire groove on the drive roll. Remove wire from the feed mechanism, remove screws from the drive roll housing. Use a small wire brush to clean the drive roll. Replace if worn or damaged.

Supply Cable Replacement

- Verify that welder is OFF and power cord disconnected.
- Remove welder cover to expose the ON/OFF switch.
- Disconnect the black power cord wire connected to the ON/OFF switch and the white power cord wire from the transformer windings.
- Disconnect the green power cord wire connected to welder frame.
- Loosen the cord strain relief screw(s) and pull cord out of strain relief and wire post.
- Install new cord in reverse order.

Welding Guidelines

General

This line of welding machines utilizes a process called Flux Cored Arc Welding (FCAW). The FCAW process uses a tubular wire with a flux material inside. Shielding is obtained from the decomposition of the flux within the tubular wire.

When current is produced by a transformer (welding machine) and flows through the circuit to the weld wire, an arc is formed between the end of the weld wire and the work piece. This arc melts the wire and the work piece. The melted metal of the weld wire flows into the molten crater and forms a bond with the work piece as shown in Figure 6.




Figure 6 - Weld Components

Arc Welding Basics

Five basic techniques affect weld quality. These are: wire selection, heat setting, weld angle, wire speed, and travel speed.

An understanding of these techniques is necessary for effective welds.

HEAT SETTING

The correct heat involves the adjustment of the welding machine to the required setting. Heat or voltage is regulated by a switch on the welder. The heat setting used depends on the size (diameter) and type of wire, position of the weld, and the thickness of the work piece.


Consult specifications listed on the welder or generalized chart in the Operation section. It is suggested that the welder practice with scrap metal to adjust settings, and compare welds with Figure 11.

WIRE TYPE AND SIZE

The correct choice of wire type involves a variety of factors, such as welding position, work piece material type, thickness, and condition of surface to be welded. The American Welding Society, AWS, has set up certain requirements for each type of wire.

The AWS classification for self-shielding wire (FCAW process) is a multi digit number preceded by the letter E.

E - 7 0 T - GS



AWS E71T-GS or E71T-11 is recommended for these welders.

WELD ANGLE

Weld angle is the angle at which the diffuser nozzle is held during the welding process. Using the correct angle ensures proper penetration and bead formation. As different welding positions and weld joints become necessary, nozzle angle becomes an increasingly important factor in obtaining a satisfactory weld. Weld angle involves two positions - travel angle and work angle.




Figure 7 - Weld Angle

Travel angle is the angle in the line of welding and may vary from 5° to 45° from the vertical, depending on welding conditions.

Work angle is the angle from horizontal, measured at right angles to the line of welding. For most applications, a 45° travel angle and 45° work angle is sufficient. For specific applications, consult an arc welding handbook.

WIRE SPEED

The wire speed is controlled by the knob on the front panel. The speed needs to be "tuned" to the rate at which the wire is being melted in the arc. Tuning is one of the most critical functions in wire feed welding. Tuning should be performed on a scrap piece of metal the same type and thickness as that to be welded. Begin welding with one hand "dragging" the gun nozzle across the scrap piece while adjusting the wire speed with the other hand. Too slow of speed will cause spattering and the wire will burn up into the contact tip (See Figure 11). Too fast a speed will also cause a spattering sound and the wire will push into the plate before melting. A smooth buzzing sound indicates the wire speed is properly tuned. Repeat the tuning procedure each time there is a change in heat setting, wire diameter or type, or work piece material type or thickness.

TRAVEL SPEED

The travel speed is the rate at which the wire is moved across the weld area. Factors such as diameter and type of weld wire, amperage, position, and work piece material thickness all effect the speed of travel necessary for completing a good weld (See Fig. 11). When the speed is too fast, the bead is narrow and bead ripples are pointed as shown. When the speed is too slow, the weld metal piles up and the bead is high and wide.

SLAG REMOVAL

WARNING Wear ANSI approved safety glasses (ANSI Standard Z87.1) and protective clothing when removing slag. Hot, flying debris can cause personal injury to anyone in the area.

After completing the weld, wait for the welded sections to cool. A protective coating called slag now covers the weld bead which prevents contaminants in the

Glosario de Terminología Usada por Soldadores

CA o Corriente Alterna - corriente eléctrica que cambia de dirección periódicamente. Corriente de 60 ciclos se desplaza en ambas direcciones 60 veces por segundo.

Longitud del Arco - la distancia entre el extremo del electrodo y el punto de contacto con la superficie de trabajo.

Metálico Básico - el material que se va a soldar.

Unión a tope - la unión de dos miembros alineados aproximadamente en el mismo plano.

Cráter - el vacío que se forma cuando el arco hace contacto con el metal básico.

CD o Corriente Directa - corriente eléctrica que se desplaza en un sólo sentido. La polaridad (+ o -) determina el sentido del desplazamiento.

CD Polaridad Reversa - ocurre cuando el portaelectrodo está conectado al polo positivo de la soldadora. Esta técnica dirige más calor para derretir el electrodo en vez de la pieza de trabajo. Generalmente esta técnica se usa con piezas delgadas.

CD Polaridad Directa - ocurre cuando el portaelectrodo está conectado al polo negativo de la soldadora. Con esta técnica la mayoría del calor se dirige a la pieza de trabajo para lograr una mayor penetración en piezas gruesas.

Electrodo - un alambre de metal con una capa que tiene aproximadamente la misma composición del material que se va a soldar.

Soldadura de Filete - soldadura triangular, para unir dos superficies en ángulo recto, en T o en las esquinas.

Fundente - un material, que al calentarse, emite un gas que cubre el área donde va a soldar. Este gas protege los metales que va a soldar contra las impurezas presentes en el aire.

Soldar con Arcos de Fundente - también se conoce como soldar sin gas, esta técnica para soldar usa una soldadora con alambre. El alambre es tubular y lleno de fundente.

Soldar con Arcos de Metal Gaseoso , es un proceso para soldar usado con una soldadora con alambre. El alambre es sólido y se usa un gas inerte.

Soldar con Arcos de Tungsteno - es un proceso para soldar usado con soldadoras con generadores de alta frecuencia. El arco se crea con un electrodo no-consumible de tungsteno. No necesariamente se usa metal de relleno.

Unión de superposición - la unión de dos miembros superpuestos en planos paralelos.

Voltaje de circuito abierto - el voltaje entre el electrodo y la pinza de conexión a tierra de la soldadora cuando no hay flujo de corriente (no se está soldando). Esto determina la rapidez con que se enciende el arco.

Sobremonta - ocurre si el amperaje es demasiado bajo. En este caso, el metal derretido se cae del electrodo sin haberse unido al metal básico.

Porosidad - cavidad que se forma durante la solidificación del área soldada. Las porosidades debilitan la unión.

Penetración - la profundidad que el arco se penetra dentro de la pieza de trabajo durante el proceso de soldar. Para soldar bien se debe lograr 100% de penetración, es decir todo el grosor de la pieza de trabajo se debe derretir y solidificar. El área afectada por el calor se debe ver fácilmente desde el otro lado.

Soldar con arcos protegidos - es un proceso de soldar que usa un electrodo consumible para sostener el arco. La protección se logra al derretir el fundente del electrodo .

Escoria - una capa de residuo de fundente que protege la unión de óxidos y otros contaminantes mientras los metales se solidifican (enfrian). Este se debe limpiar una vez que el metal se haya enfriado.

Salpiqueo - las partículas de metal que salpican durante el proceso de soldar y que se solidifican en la superficie de trabajo. Esto se puede minimizar al rociar un repelente adecuado antes de comenzar a soldar.

Soldadura de puntos - una unión hecha para mantener las piezas alineadas hasta que se haya completado el proceso de soldar.

Angulo de desplazamiento - el ángulo del electrodo con respecto a la línea a soldar. Este varía entre los 5° y 45° según sean las condiciones.


Unión en T - es la unión del borde de una pieza de metal con la superficie de otra en un ángulo de 90° .

Socavación - el resultado de soldar con un amperaje demasiado alto. Esto ocasiona ranuras en ambos lados de la reborde que reduce la resistencia de la unión.

Sedimento - el volumen de metal derretido al soldar antes de que se solidifique como metal soldado.

Reborde - una capa delgada o capas de metal depositado en el metal básico cuando el electrodo se derrite. Generalmente su grosor es el doble del diámetro del electrodo.

Angulo de trabajo - el ángulo del electrodo con respecto a la línea horizontal, medido en ángulos rectos a



Welding Guidelines (Continued)

air from reacting with the molten metal. Once the weld cools to the point that it is no longer glowing red, the slag can be removed. Removal is done with a chipping hammer. Lightly tap the slag from the weld bead. The final clean-up is done with a wire brush. When making multiple weld passes, remove the slag before each pass.

WELDING POSITIONS

Four basic welding positions can be used; flat, horizontal, vertical, and overhead. Welding in the flat position is easier than any of the others because welding speed can be increased, the molten metal has less tendency to run, better penetration can be achieved, and the work is less fatiguing. Welding is performed with the wire at a 45° travel angle and 45° work angle.

Other positions require different techniques such as a weaving pass, circular pass, and jogging. A higher skill level is required to complete these welds.


Overhead welding is the least desirable position as it is the most difficult and dangerous. Heat setting and wire selection will vary depending upon the position.

All work should be performed in the flat position if possible. For specific

applications, consult an arc welding technical manual.




WELD PASSES

Sometimes more than one pass is necessary to fill the joint. The root pass is first, followed by filler passes and the cover pass (See Fig. 8). If the pieces are thick, it may be necessary to bevel the edges that are joined at a 60° angle. Remember to remove the slag before each pass.



PUSH VS PULL TECHNIQUE

The type and thickness of the work piece dictate which way to point the gun nozzle. For thin materials (18 gauge and up), the nozzle should point out in front of the weld puddle and **push** the puddle across the workpiece. For thicker steel, the nozzle should point into the puddle to increase weld penetration. This is called backhand or **pull** technique (See Figure 10).



Glossary of Welding Terms

AC or Alternating Current - electric current that reverses direction periodically. Sixty cycle current travels in both directions sixty times per second.

Arc Length - the distance from the end of the electrode to the point where the arc makes contact with the work surface.

Base Metal - the material to be welded.

Butt Joint - a joint between two members aligned approximately in the same plane.

Crater - a pool, or pocket, that is formed as the arc comes in contact with the base metal.

DC or Direct Current - electric current which flows only in one direction. The polarity (+ or -) determines which direction the current is flowing.

DC Reverse Polarity - occurs when the electrode holder is connected to the positive pole of the welding machine. Reverse Polarity directs more heat into melting the electrode rather than the work piece. It is used on thinner material.

DC Straight Polarity - occurs when the electrode holder is connected to the negative pole of the welding machine. With straight polarity more heat is directed to the work piece for better penetration on thicker material.

Electrode - a coated metal wire having approximately the same composition as the material being welded.

Fillet Weld - approximately a triangle in cross-section, joining two surfaces at right angles to each other in a lap, T or corner joint.

Flux - a coating, when heated, that produces a shielding gas around the welding area. This gas protects the parent and filler metals from impurities in the air.

Flux Cored Arc Welding (FCAW) - also called Gasless, is a welding process used with a wire-feed welding machine. The weld wire is tubular with flux material contained inside for shielding.

Gas Metal Arc Welding (GMAW) - also called MIG, is a welding process used with a wire feed welding machine. The wire is solid and an inert gas is used for shielding.

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) - also called TIG, is a welding process used with welding equipment with a high frequency generator. The arc is created between a non-consumable tungsten electrode and the work piece. Filler metal may or may not be used.

Lap Joint - a joint between two overlapping members in parallel planes.

Open Circuit Voltage (OCV) - the voltage between the electrode and the work clamp of the welding machine when no current is flowing (not welding). The OCV determines how quickly the arc is struck.

Overlap - occurs when the amperage is set too low. In this instance, the molten metal falls from the electrode without actually fusing into the base metal.

Porosity - gas pockets, or cavities, formed during weld solidification. They weaken the weld.

Penetration - the depth into the work piece that has been heat effected by the arc during the welding process. A good weld achieves 100% penetration meaning that the entire thickness of the work piece has been heated and resolidified. The heat effected area should be easily seen on the opposite side of the weld.

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) - also called Stick, is a welding process that uses a consumable electrode to support the arc. Shielding is achieved by the melting of the flux coating on the electrode.

Slag - a layer of flux soot that protects the weld from oxides and other contaminants while the weld is solidifying (cooling). Slag should be removed after weld has cooled.

Spatter - metal particles thrown from the weld which cool and harden on the work surface. Spatter can be minimized by using a spatter resistant spray on the work piece before welding.

Tack Weld - weld made to hold parts in proper alignment until final welds are made.

Travel Angle - the angle of the electrode in the line of welding. It varies from 5° to 45° depending on welding conditions.

T Joint - made by placing the edge of one piece of metal on the surface of the other piece at approximately a 90° angle.

Undercut - a condition that results when welding amperage is too high. The excessive amperage leaves a groove in the base metal along both sides of the bead which reduces the strength of the weld.

Weld Pool or Puddle - a volume of molten metal in a weld prior to its solidification as weld metal.

Weld Bead - a narrow layer or layers of metal deposited on the base metal as the electrode melts. Weld bead width is typically twice the diameter of the electrode.

Work Angle - the angle of the electrode from horizontal, measured at right angles to the line of welding.

Instrucciones para soldar (Continuación)

LIMPIEZA DE ESCORIAS

ADVERTENCIA Use anteojos de seguridad aprobados por la asociación norteamericana ANSI (ANSI Standard Z87.1) (o alguna organización similar en sus respectivos países) y ropa de protección para sacar la escoria. Los residuos calientes le podrían ocasionar heridas a las personas que se encuentren en el área de trabajo.

Una vez que haya terminado de soldar, espere a que las piezas soldadas se enfrién. Una capa protectora que llamaremos escoria cubre el reborde para evitar que los contaminantes en el aire reaccionen con el metal derretido. Cuando el metal se haya enfriado un poco y no esté al rojo vivo, podrá limpiar el escoria. Esto lo puede hacer con una rebabadora. Golpee suavemente la escoria con el martillo hasta que logre despegarla. Finalmente, use un cepillo de alambre para terminar de limpiar.

POSICIONES PARA SOLDAR

Básicamente hay 4 posiciones para soldar: plana, horizontal, vertical y por encima de la cabeza. Soldar en la posición plana es lo más fácil ya que la velocidad se puede aumentar, el metal derretido se chorrea menos, se puede lograr una mayor penetración y el trabajador se cansa menos. Para soldar en esta posición se usan ángulos de desplazamiento y de trabajo de 45°.

Otras posiciones requieren técnicas diferentes tales como paso entretreído, circular o cruzado. Para completar este tipo de soldadura se requiere más experiencia en la materia.

Soldar por encima de la cabeza es la posición más difícil y peligrosa. La temperatura a usar y el tipo de electrodo dependen de la posición. Siempre debe tratar de soldar en la posición plana. Para aplicaciones específicas debe consultar un manual técnico.

PASOS

Algunas veces deberá usar más de un paso para soldar. Primero deberá hacer un paso primordial, éste será seguido por pasos adicionales de relleno (vea la Fig. 8). Si las piezas son gruesas, tal vez sea necesario biselar los bordes que están unidos en un ángulo de 60°.

Recuerde que deberá limpiar las escorias antes de cada paso.




Figura 8 - Soldadura con filete (Ángulo de 60°)

METODO USADO PARA SOLDAR

Según el tipo de material y el grosor de la pieza de trabajo deberá usar un método de desplazamiento de la pistola soldadora. Para soldar materiales delgados (de calibre 18 ó mayor) y cualquier pieza de aluminio, la pistola debe ubicarse al frente del sedimento y **dirijirlo** a lo largo de la pieza. Para soldar piezas de acero más gruesas, ubique la pistola directamente sobre el sedimento para aumentar la penetración. Este método se podría llamar de empuje (vea la Figura 10).




Figura 9 - Pasos múltiples




Figura 10

For Information About This Product Call 1-800-746-5641

Troubleshooting Chart - Welder		
Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
No output	1. Duty cycle exceeded 2. Poor work clamp connection 3. Defective ON/OFF switch 4. Blown breaker or fuse	1. Allow welder to cool until lamp goes out 2. Be sure all connections are secure, and attaching surface is clean 3. Replace switch 4. Reduce circuit load, reset breaker or replace fuse
Wire tangles at drive roller	1. Wrong size gun tip 2. Gun liner clogged or damaged 3. Gun tip clogged or damaged 4. Feed roller worn 5. Not enough tension	1. Use proper size gun tip 2. Clean or replace gun liner 3. Clean or replace gun tip 4. Replace 5. Tighten tensioning screw
Gun nozzle arcs to work surface	Slag inside gun nozzle	Clean slag from gun nozzle
Work clamp and/or cable gets hot	Poor contact	Be sure all connections are secure, and attaching surface is clean
Wire does not feed	1. Wire jammed 2. Out of wire 3. Not enough tension 4. Wire liner worn	1. Reload wire 2. Replace wire spool 3. Tighten tensioning screws if wire is slipping 4. Replace liner

Troubleshooting Chart - Welds		
Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Bead is intermittently too thin	1. Inconsistent travel speed 2. Output heat setting too low	1. Decrease and maintain constant travel speed 2. Increase output heat setting
Bead is intermittently too thick	1. Slow and/or inconsistent travel speed 2. Output heat setting too high	1. Increase and maintain travel speed 2. Reduce output heat setting
Ragged depressions at edge of weld	1. Travel speed too fast 2. Wire speed too fast 3. Output heat setting too high	1. Decrease travel speed 2. Decrease wire speed 3. Reduce output heat setting
Weld bead does not penetrate base metal	1. Inconsistent travel speed 2. Output heat setting too low 3. Excessive extension cord length	1. Decrease and maintain constant travel speed 2. Increase output heat setting 3. Use an extension cord no longer than 20 ft.
Wire sputters and sticks	1. Damp wire 2. Wire speed too fast 3. Wrong type of wire	1. Use dry wire and store in dry location 2. Reduce wire speed 3. Use flux cored wire only (Do not use MIG or copper color wire)

Modelos WF2050, WF2054 y WF2057

Funcionamiento (Continuación)

- Ajuste la manilla de control de corriente al nivel deseado (vea la etiqueta autoadhesiva en el compartimiento de alimentación del alambre de soldar).

Grosor del Metal	Nivel de la Corriente
Calibre 14 - 18	Bajo (Low)
Calibre de más de 14	Alto (High)

NOTA: Estos valores se los ofrecemos sólo como una guía. Los mismos se pueden cambiar según las condiciones y materiales que vaya a soldar.

- Fije la velocidad de alimentación en 5 para comenzar y después ajústela si es necesario después de hacer una prueba.
- Conecte el cordón a un tomacorrientes con capacidad adecuada (vea los requerimientos eléctricos en la primera página).
- Coloque el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) en la posición de encendido (ON).
- Cerciórese de que el alambre se extienda 1/4" de la punta de contacto. De lo contrario, apriete el gatillo para que salga más alambre y corte la longitud adecuada.

- Acerque la pistola a la pieza de trabajo, mueva la cabeza para ponerse el casco o póngase la máscara y apriete el gatillo.
- Cuando termine de soldar, apague la soldadora y almacénela en un sitio adecuado.

- Limpie la ranura del alambre en la bobina. Saque el alambre del mecanismo de alimentación, saque los tornillos de la bobina. Use un cepillo pequeño de alambres para limpiar la bobina. Reemplácela si está desgastada o dañada.

Mantenimiento

⚠️ ADVERTENCIA

Desconecte y apague la soldadora antes de inspeccionar o darle servicio a cualquier componen-te.

Antes de cada uso:

- Chequee los cables y repare o reemplace cualquier cable cuyo forro aislante esté dañado.
- Chequee el cordón eléctrico y repárelo o reemplácelo inmediatamente si está dañado.
- Chequee la condición de la punta de la pistola y la boquilla. Quitele la escoria que se haya acumulado. Reemplace la punta de la pistola o la boquilla si están dañadas.

⚠️ ADVERTENCIA

Nunca use esta soldadora cuando algún cordón tenga el forro aislante roto o éste le falte.

- Cada 3 meses:
- Reemplace cualquier etiqueta que esté ilegible.
 - Use aire comprimido para limpiar las aperturas de ventilación.

Piezas que se consumen o desgastan

Las siguientes piezas requieren mantenimiento de rutina:

- La bobina.
- El forro de la pistola - reemplácelo si está desgastado
- La boquilla/punta de contacto.
- Alambre- El modelo WF2050 puede utilizar bobinas de 10,16cm ó 20,32cm. El alambre de fundente revestido se puede dañar con la humedad y se oxida con el tiempo, por lo tanto es importante que seleccione un carrete de un tamaño adecuado para el consumo en un periodo de 6 meses aproximadamente. Use alambres tipo AWS E71T-GS o E71T-11 de 0,030" (0,8mm) ó 0,035" (0,9mm) de diámetro.

Para reemplazar el cable para soldar

- Cerciórese de que la soldadora esté APAGADA y el cordón eléctrico esté desconectado.
- Quitele la tapa a la soldadora de modo tener acceso al interruptor para encender la unidad (marcado ON/OFF)
- Desconecte el cable negro del cordón de corriente conectado al interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) y el cable blanco del cordón de corriente del bobinado del transformador.
- Desconecte el alambre verde conectado a la armazón de la soldadora
- Afloje el/los tornillo(s) de liberación de tensión del cordón y tire del cordón hacia afuera del liberador de tensión y del borne del cable.
- Para instalar el nuevo cordón siga los pasos arriba enumerados pero en orden contrario.




Figura 2 - Trayectoria del cable de soldar

Ensamblaje (Continuación)

8. Encienda la soldadora y ajuste la velocidad de cable en 10. Oprima el gatillo hasta que el cable sobresalga por el extremo del soplete. **Apague la soldadora.**




Figura 3 - Boquilla del Soplete

Tamaños de las Boquillas de Contacto

Tamaño	Diámetro del alambre
0,8	0,8 mm (0,030")
0,9	0,9 mm (0,035")

9. Deslice cuidadosamente la punta de contacto sobre el cable, y enrosque la punta en el extremo del soplete. Instale la boquilla girando en el sentido de las agujas del reloj mientras la empuja hacia el soplete (Ver Figura 3). Corte el cable aproximadamente 1/4 de pulgada del extremo de la boquilla.

CICLO DE TRABAJO / PROTECCIÓN CON TERMOSTATO

El ciclo de trabajo de la soldadora es el porcentaje del tiempo de soldadura real que puede ocurrir en un intervalo de diez minutos. Por ejemplo, en un

ciclo de trabajo del 20%, la soldadura real puede ocurrir por dos minutos, luego la soldadora debe dejarse enfriar por ocho minutos. Los componentes internos de esta soldadora están protegidos contra recalentamiento con un interruptor térmico automático. **Una luz amarilla se enciende en el panel delantero si se excede del ciclo de trabajo.** Las operaciones de soldadura pueden continuar cuando la luz amarilla ya no está encendida.

POLARIDAD

Esta soldadora está configurada para DCEN, corriente continua de electrodo negativo.

MASCARA DE MANO

1. Corte el mango desmontable de la máscara (sólo WF2050 y WF2054 ; el modelo WF2057 incluye un casco completamente ensamblado.) Empáñele los bordes (Vea la Figura 4).
2. Introduzca los lentes de filtro exactamente como se muestra en la Figura 5.




Figura 4




Figura 5

3. Para conectar el mango, coloque la máscara sobre una superficie plana y oprima el mango hasta que calce (Vea la Figura 5).

NOTA: Si nunca ha soldado o si tiene poca experiencia, le recomendamos que use una máscara que le cubra toda la cara. Necesitará ambas manos para estabilizar y controlar el ángulo y la longitud del arco del electrodo.

Funcionamiento

1. Cerciórese de leer, comprender y cumplir con todas las medidas de precaución enumeradas en la sección de Informaciones Generales de Seguridad de este manual. Igualmente, debe leer la sección Instrucciones para soldar en este manual antes de usar la soldadora.
2. Apague la soldadora.
3. Cerciórese de que las superficies de los metales que va a soldar no estén sucias, oxidadas, pintadas, llenas de aceite o contaminadas. Esto podría dificultarle la soldadura.

ADVERTENCIA *Todas las personas que usen esta soldadora o que se encuentren en el área de trabajo cuando se esté usando la soldadora deben usar la vestimenta adecuada de un soldador incluyendo: anteojos de protección de la oscuridad adecuada según las especificaciones dadas a continuación, ropa resistente al fuego, guantes de cuero para soldar y protección para los pies.*

ADVERTENCIA *Si piensa calentar, soldar o cortar materiales galvanizados, cubiertos de zinc, plomo o cadmium vea las instrucciones al respecto en la sección Informaciones Generales de Seguridad. Al calentar estos metales se emiten gases muy tóxicos.*

4. Conecte la pinza de conexión a la pieza directamente a ésta o la banca de trabajo (si es de metal). Cerciórese de que haga contacto y que no lo interfiera ni pintura, barniz, óxido o materiales no metálicos.

For parts, products & service information visit **POWER XPERT** www.chpower.com




Figure 12 - Models WF2050, WF2054 & WF2057

For Information About This Product Call 1-800-746-5641

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Torch Assembly & Hose (Flux-cored, 6ft., WF2050)	WC601550AJ	1
	Torch Assembly & Hose (Flux-cored, 8 ft, WF2057)	WC601510AJ	1
	Torch Assembly & Hose (Flux-cored, 10 ft, WF2054)	WC601530AJ	1
2	Contact Tip - 0.035" (0.9 mm)	WT501400AV	1
	Optional Contact Tip - 0.030 (0.8 mm) 4 Pack	WT501300AJ	†
	Optional Contact Tip - 0.035 (0.9 mm) 4 Pack	WT501400AJ	†
3	Nozzle	WT502100AV	1
4	Drive Roller	WC500805AV	1
5	Drive Deck Assembly	WC500800AJ	1
6	Spindle & Grille	WC707018AV	1
7	Spool Retainer	WC707024AV	1
8	Spool Retainer Spring	WC707026AV	1
9	Spool Retainer Ring	WC707023AV	1
10	F-C Weld Wire - 0.030" (0.8 mm) 2 lb. Roll (E71T-GS)	WE200001AV	†
	F-C Weld Wire - 0.030" (0.8 mm) 10 lb. Roll (E71T-GS)	WE201000AV	†
	F-C Weld Wire - 0.035" (0.9 mm) 2 lb. Roll (E71T-GS)	WE200501AV	†
	F-C Weld Wire - 0.035" (0.9 mm) 10 lb. Roll (E71T-GS)	WE201500AV	†
11	▲ Hand Shield (Lens not included) (WF2050 & WF2054)	WC801700AV	1
12	▲ Shaded Lens (For Hand Shield) (WF2050 & WF2054)	WC801100AV	1
13	▲ Chipping Hammer-Brush	WC803400AV	1
14	▲ Safety Decal	DK688509AV	1
15	▲ Ground Clamp (WF2050)	WC100300AV	1
	▲ Ground Clamp (WF2054 & WF2057)	WC100600AV	1
16	▲ Welding Gloves (WF2054 & WF2057 only)	WT200501AV	1
17	▲ Welding Helmet (WF2057 only)	WT100500AV	1

▲ Not Shown

† Optional Accessory

Seguridad General (Continuación)

Nota: le indica cualquier otra información adicional en relación al producto o su uso adecuado.

ADVERTENCIA



Siempre mantenga un extinguidor de incendio accesible cuando esté soldando con arcos eléctricos.

- Antes de encender o darle servicio a las soldadoras eléctricas con arco, debe leer y comprender todas las instrucciones. El no seguir las advertencias o instrucciones que le damos en este manual le podría ocasionar daños al equipo, y/o heridas graves e inclusive la muerte. Para recibir mayor información, solicite una copia del estándar Z49.1 de la ANSI Titulado - Seguridad al soldar y cortar. Esta publicación la puede ordenar a la American Welding Society, 550 NW. LeJune Rd., Miami, FL 33135.
- La instalación, mantenimiento, reparación y operación de esta soldadora debe ser hecho por una persona calificada según los códigos nacionales, estatales y locales.

ADVERTENCIA



El uso inadecuado de soldadoras eléctricas de arco podría ocasionarle electrocución, heridas y la muerte! Siguiendo nuestras advertencias reduciría las posibilidades de electrocución.

- Cerciórese de que todos los componentes de la soldadora con arco estén limpios y en buen estado antes de utilizarla. Cerciórese de que los aislantes en todos los cables, pinzas para sostener electrodos y cordones eléctricos no estén dañados. Siempre repare o reemplace las piezas dañadas antes de utilizarla. Siempre mantenga todas las tapas de la soldadora en su lugar mientras la esté utilizando.
- Siempre use ropa adecuada y que esté seca, guantes para soldadores y zapatos aislantes.
- Use la soldadora sólo en áreas limpias, secas y bien ventiladas. No la use en áreas húmedas, mojadas, a la intemperie o que no estén bien ventiladas.
- Antes de comenzar a soldar cerciórese de que la pieza esté bien fija y conectada a tierra.
- Debe desenrollar el cable para soldar para evitar que se sobrecaliente y se le dañe el forro aislante.

PELIGRO

!Nunca sumerja en agua el electrodo o la pinza para sostenerlo. Si la soldadora se moja por cualquier motivo, cerciórese de que esté completamente seca antes de tratar de usarla!

- Antes de tratar de tratar de moverla a otro sitio siempre apágela y desconéctela.
- Siempre conecte la pinza a la pieza de trabajo primero.
- Cerciórese de que la conexión a tierra esté bien hecha.
- Siempre apague la soldadora cuando no la esté usando y corte el exceso de alambre de la pistola.
- Nunca toque el alambre y la tierra o pieza conectada a tierra al mismo tiempo.
- Las posiciones poco comunes le pueden ocasionar peligro de electrocución. Al estar en cuclillas, arrodillado o en alturas, cerciórese de aislar todas las piezas que puedan conducir electricidad, use ropa adecuada par soldar y tome precauciones para no caerse.
- Nunca trate de usar este equipo con corrientes eléctricas o ciclajes diferentes a los especificados en las etiquetas.
- Nunca use una soldadora eléctrica para descongelar tuberías que se hayan congelado.

ADVERTENCIA



Las chispas y el metal caliente le pueden ocasionar heridas. Cuando la pieza que soldó se enfríe la escoria podría despegarse. Tome todas las precauciones descritas en este manual para reducir las posibilidades de que sufra heridas por estas razones.

- Sólo use máscaras aprobadas por la organización norteamericana ANSI o anteojos de seguridad con protección lateral al tratar de cortar o esmerilar piezas de metal.
- Si va a soldar piezas que estén por encima de usted debe protegerse los oídos para evitar que le caigan residuos adentro.

ADVERTENCIA



Al soldar con arcos eléctricos se producen luces intensas, calor y rayos ultravioletas. Éstos le podrían ocasionar heridas en la vista y la piel. Tome todas las medidas de precaución descritas en este manual para reducir las posibilidades de heridas en la vista o la piel.

- Todas las personas que operen este equipo o estén en el área de trabajo mientras se esté usando el equipo deben usar vestimenta de

protección para soldadores incluyendo: casco para soldadores o máscara con lentes oscuros por lo menos número 10, ropa resistente al fuego, guantes de cuero para soldar y protección total en los pies.

PRECAUCIÓN El cable para soldar tiene tensión eléctrica cuando la soldadora está encendida- no importa que el gatillo esté o no esté oprimido.

ADVERTENCIA Nunca mire hacia el área donde esté soldando sin protegerse la vista tal como se ha descrito anteriormente. Nunca use lentes oscuros que estén partidos, rotos o de un número menor a 10. Debe advertirle a otras personas en el área que no deben mirar el arco.

ADVERTENCIA



!Al soldar con arcos eléctricos puede causar chispas y calentar el metal a temperaturas que le podrían ocasionar quemaduras graves! Use guantes y ropa de protección para hacer este tipo de trabajo. Tome todas las medidas de precaución descritas en este manual para reducir las posibilidades de quemarse la piel o la ropa.

- Cerciórese de que todas las personas que se encuentren en el área de trabajo estén protegidas contra el calor, las chispas, y los rayos ultravioletas. Igualmente debe utilizar protecciones adicionales cuando sea necesario.
- Nunca toque las piezas que ha soldado hasta que éstas se hayan enfriado.

ADVERTENCIA



! El calor y las chispas producidas al soldar con arcos eléctricos y otros trabajos con metales podrían encender materiales inflamables o explosivos! Tome todas las medidas de precaución descritas en este manual para reducir las posibilidades de llamas o explosiones.

- Mueva todos los materiales inflamables que se encuentren en un radio de 10,7 metros (35 pies) del arco de soldadura. Si no lo puede hacer, deberá cubrirlos con algún material que sea aislante contra el fuego.
- No use una soldadora eléctrica con arco en áreas donde pueda haber vapores inflamables o explosivos.
- Tome todas las precauciones necesarias para evitar que las chispas y el calor ocasionen llamas en áreas poco accesibles, ranuras, detrás de divisiones, etc.

Limited 5-3-1 Warranty

- Duration:** The manufacturer warrants that it will repair, at no charge for parts or labor, the Welder, Welding Gun, or Cables, proven defective in material or workmanship, during the following time period(s) after date of original retail purchase:
For 5 Years: The Welder Transformer and Rectifier
For 3 Years: The Entire Welder (excluding clamps, welding gun, electrode holder, cables, or accessories packed with welder)
For 1 Year: The Welding Clamps, MIG Gun, Electrode Holder, Accessories, and Welding Cables (as applicable)
- Who Gives This Warranty (Warrantor):**
Campbell Hausfeld
The Scott Fetzer Company
100 Production Drive
Harrison, OH 45030
Telephone: (513)-367-4811
- Who Receives This Warranty (Purchaser):** The original purchaser of the Campbell Hausfeld product.
- What is covered under this warranty:** Defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period. This warranty extends to the Welder, the Welders Transformer and Rectifier, Welding Gun or Electrode Holder, and cables only.
- What is not covered under this warranty:**
 - Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THIS EXPRESS WARRANTY. After this period, all risks of loss, from whatever reason, shall be on the purchaser. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so above limitations may not apply to you.
 - ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT FAILURE OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so above limitations may not apply to you.
 - This warranty does not apply to any accessory items included with the product which are subject to wear from usage; the repair or replacement of these items shall be at the expense of the owner. These MIG items include but are not limited to; Contact Tips, Nozzles, Gun Liners, Drive Rollers, Felt Wire Cleaner. In addition, this warranty does not extend to any damage caused by the untimely replacement or maintenance of any of the previously listed CONSUMABLE parts.
 - Any failure that results from accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with the product.
 - Pre-delivery service, i.e. assembly and adjustment.
- Responsibilities of Warrantor under this warranty:** Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which have failed within duration of the warranty period.
- Responsibilities of purchaser under this warranty:**
 - Deliver or ship the Campbell Hausfeld product or component to Campbell Hausfeld. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
 - Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- When Warrantor will perform repair or replacement under this warranty:** Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

CAMPBELL HAUSFELD® Soudéur À L'Arc Alimenté En Fil

BUILT TO LAST

Description

Le modèle WF2050 de Campbell Hausfeld est une machine de soudure à l'arc à alimentation du fil, à entrée monophasée de 115 volts et 70 amp. Le modèle WF2050 est équipé d'un réglage de vitesse de fil infini pour la sélection précise du taux d'alimentation de fil nécessaire pour une variété de conditions de soudage. Les pièces internes sont protégées par un thermostat.

Ce système de soudage a été conçu pour usage avec le procédé de Soudage À L'Arc Fourré de Flux (FCAW). Livré de l'usine tel quel, ce soudeur peut souder avec un fil fourré de flux de diamètre 0,030 po (0,8 mm) ou 0,035 po (0,9 mm). Il inclut la nouvelle carte de circuits imprimés, une attache métallique et trois serre-fils.

Déballage

Tous les accessoires de soudage pour le soudeur se trouvent à l'intérieur du compartiment d'alimentation du fil sur le côté du soudeur. Lors du déballage, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. S'assurer que tous raccords, vis, etc. sont serrés avant de mettre ce produit en marche. **Rapporter tout article manquant ou endommagé en appelant le 1-800-746-4541.**

Exigences De Circuit

ATTENTION Cet équipement exige un circuit de 115 volt unique. Se référer au tableau suivant pour le disjoncteur ou la classification de fusible correct. Ne pas faire fonctionner autres appareils, lampes, ou outils sur ce circuit pendant l'utilisation de cet équipement. Les cordons prolongateurs ne sont pas recommandés. Manque de suivre ces recommandations peut avoir comme résultat, fusibles sautés et disjoncteurs déclenchés.




Figure 1 - Commandes et Pièces Du Soudeur

Sélecteur de Chaleur	Disjoncteur ou Fusée à Retardement
Bas	15 amp
Haut	20 amp

Se référer à la page 18 pour les instructions de remplacement du cordon d'alimentation.

Commandes et Pièces Détachées

1. Pince De Soudéur - raccordée à l'objet de travail.
2. Pistolet D'Alimentation En Fil avec buse de 0,9 mm (.035 po).
3. Cordon D'Alimentation - brancher dans une prise de courant de 115 V.
4. Interrupteur On/Off.
5. Commande De Réglage De Vitesse Infini Du Fil -tourne au sens des aiguilles d'une montre pour

- augmenter la vitesse du fil, et au sens inverse pour réduire la vitesse.
6. Sélecteur de Chaleur - Pour choisir la puissance de soudage. Deux sélections sont possibles; réglage bas et haut.
 7. Voyant - le voyant s'allume si le thermostat éteint automatiquement l'appareil.
 8. Compartiment d'alimentation du fil.

Généralités sur la Sécurité

⚠ DANGER Danger indique: Manque de suivre cet avertissement causera la perte de vie ou blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Avertissement indique: Manque de suivre cet avertissement peut causer la perte de vie ou blessures graves.

⚠ ATTENTION Attention indique: Manque de suivre cet avertissement peut causer des blessures de gravité mineures ou modérées ou dommage matériel.

⚠ ATTENTION Attention indique: Manque de suivre cet avertissement peut causer des blessures de gravité mineures ou modérées ou dommage matériel.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

Sírvase leer y guardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.

CAMPBELL HAUSFELD® Soldadora Con Arco Con Alambre Continuo

BUILT TO LAST

Descripción

La WF2050 de Campbell Hausfeld es una soldadora de arco con alimentación de alambre, monofásica, de 70 amperes y entrada de 115 voltios. El modelo WF2050 está equipado con un dispositivo para controlar la velocidad de alimentación del alambre que le permite seleccionar la velocidad adecuada para diferentes tipos de soldaduras. Las piezas internas están protegidas por un protector térmico.

Esta soldadora está diseñada para el uso en procesos de proceso de soldar con arcos con fundente revestido. Al salir de la fábrica, esta soldadora le permite soldar con alambres de 0,030" (0,8mm) ó 0,035" (0,9mm) de diámetro. Se incluye un cable para bobina de arranque de 0,035" (0,9 mm).

Para Desempacar

Todos los accesorios de soldar para la soldadora están dentro del compartimiento lateral de alimentación de alambre de la unidad. Al desempacar este producto, reviselo con cuidado para cerciorarse de que esté en perfecto estado. Igualmente, cerciórese de apretar todos los pernos, tuercas y conexiones antes de usarlo. **Reporte cualquier artículo faltante o dañado llamando al 1-800-746-5641.**

Requerimientos Eléctricos

⚠ PRECAUCION Este equipo requiere un circuito de 115 voltios para servirlo. Vea la tabla a continuación donde se le explica el tipo de cortacircuitos o fusibles necesarios. Nunca conecte otros artefactos, lámparas o herramientas al mismo circuito donde está conectado la soldadora. No le recomendamos el uso de cordones de extensión. Si no sigue esta recomendación podría activarse el cortacircuitos o quemarse los fusibles.




Figura 1 - Componentes y controles de la soldadora

Nivel Seleccionado	Cortacircuito o Fusible de acción retardada
Bajo	15 amp
Alto	20 amp

Vea las instrucciones para reemplazar el cordón eléctrico en la página 31.

Componentes y Controles

1. Pinza para conectar a la pieza de trabajo - conéctela a la pieza de trabajo.
2. Pistola con boquilla de .035" (0,9 mm).
3. Cordón eléctrico - conéctelo a un tomacorrientes de 115 voltios.
4. Interruptor.
5. Perilla para controlar la velocidad - Girela en el mismo sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad de

- alimentación del alambre y en el sentido contrario para disminuirla.
6. Control de nivel - Para seleccionar el amperaje. Puede seleccionar los niveles; Bajo (low) y alto (high).
 7. Luz - se enciende si el termostato se ha apagado automáticamente.
 8. Compartimiento de alimentación de alambre.

Seguridad General

⚠ PELIGRO Esto le indica una situación que le ocasionará lesiones graves o la muerte si ignora lo advertido.

⚠ ADVERTENCIA Esto le indica una situación que podría ocasionarle lesiones graves o la muerte si ignora lo advertido.

⚠ PRECAUCION Esto le indica una situación que puede ocasionarle lesiones si ignora lo advertido. También le puede indicar una situación que ocasionaría daños a su propiedad solamente.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Garantie Limitée 5-3-1

1. Durée: Le fabricant garantit la réparation, sans frais pour les pièces et main-d'oeuvre, le Soudeur, le Pistolet Soudeur ou Câbles qui se sont révélés défectueux en matière ou fabrication, pendant les durées suivantes après la date d'achat initial:

Pour 5 Ans: Le Transformateur de Soudeur et Redresseur

Pour 3 Ans: Le Soudeur En Entier (à l'exclusion des colliers, pistolet, porte-électrode, câbles, ou accessoires emballés avec le soudeur)

Pour 1 An: Pincettes de Soudeur, Pistolet MIG, Porte-électrode, Accessoires, et Câbles de Soudage (si applicable)

2. Garantie Accordée Par (Garant):

Campbell Hausfeld
The Scott Fetzer Company
100 Production Drive
Harrison, OH 45030
Telephone: (513)-367-4811

3. Bénéficiaire De Cette Garantie (Acheteur): L'acheteur initial du produit Campbell Hausfeld.

4. Couverture De La Présente Garantie: Défauts de matière et de fabrication qui se révèlent pendant la période de validité de la garantie. Cette garantie comprend le Soudeur, le Transformateur du Soudeur et Redresseur, Pistolet du Soudeur ou le Porte-Électrode, et câbles seulement.

5. La Présente Garantie Ne Couvre Pas:

- Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES EN DURÉE À CETTE GARANTIE. Après cette durée, tout risque de perte, quoi que ce soit, devient la responsabilité de l'acheteur. Certaines Provinces n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
- TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Certaines Provinces n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
- Les accessoires qui sont compris avec le produit et qui sont soumis à l'usure par l'usage normal; la réparation ou le remplacement de ces objets sont la responsabilité de l'acheteur. Ces pièces MIG comprennent, mais ne sont pas limités à; Pointes De Contact, Buses, Doublures de Pistolet, Rouleaux D'Entraînement, Nettoyant pour Fil en Feutre. Additionnellement, cette garantie ne comprend pas le dommage causé par le remplacement ou entretien prématuré des pièces USABLES précédentes.
- Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
- Service avant livraison, i.e. montage et ajustement.
- Responsabilités Du Garant Aux Termes De Cette Garantie:** Réparation ou remplacement, au choix du Garant, des produits ou pièces qui se sont révélés défectueux pendant la durée de validité de la garantie.

8. Responsabilités De L'Acheteur Aux Termes De Cette Garantie:

- Livraison ou expédition du produit ou pièce Campbell Hausfeld à Campbell Hausfeld. Taux de frais, si applicable, sont la responsabilité de l'acheteur.
 - Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonnable, ainsi que le décri(vent) le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. Réparation ou Remplacement Effectué Par Le Garant Aux Termes De La Présente Garantie:** La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre d'entretien et dépendra de la disponibilité des pièces de rechange.

Cette garantie limitée confère des droits précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province à l'autre.

Généralités sur la Sécurité (Suite)

Remarque: Remarque indiquée: De l'information additionnel concernant le produit ou son utilisation.

⚠️ AVERTISSEMENT

Toujours avoir un extincteur d'incendie disponible pendant le soudage à l'arc.



- Lire et comprendre toutes instructions avant de démarrer un soudeur à l'arc ou avant de procéder à son entretien. Manque de suivre les précautions et instructions de sécurité peut avoir comme résultat, blessures graves, perte de vie ou dommage matériel.
- Toute installation, entretien, réparation et utilisation de cet équipement doit être effectué par les personnes qualifiées conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux.

⚠️ AVERTISSEMENT

L'utilisation incorrecte des soudeurs à l'arc peut avoir comme résultat, secousse électrique, blessure, et perte de vie! Suivre toutes les précautions indiquées dans ce manuel afin de réduire le risque de secousse électrique.



- S'assurer que toutes les pièces du soudeur à l'arc soient propres et en bon état avant d'utiliser le soudeur. S'assurer que l'isolation sur tous câbles, pistolets et cordons d'alimentation n'est pas endommagée. Toujours réparer ou remplacer les pièces détachées qui sont endommagées avant d'utiliser le soudeur. Toujours tenir les panneaux et couvercles de soudage en place pendant le fonctionnement du soudeur.
- Toujours utiliser le soudeur dans un endroit propre, sec et bien ventilé. Ne jamais utiliser un soudeur dans un endroit humide, trempé, pluvieux, ou mal-ventilé.
- Toujours utiliser le soudeur dans un endroit propre, sec et bien ventilé. Ne jamais utiliser un soudeur dans un endroit humide, trempé, pluvieux, ou mal-ventilé.
- S'assurer que l'objet sur lequel vous travaillez est bien fixé et mis à la terre correctement avant de commencer votre soudage électrique à l'arc.

- Le câble de soudage roulé devrait être étendu avant l'utilisation afin d'éviter le surchauffage et dommage à l'isolation.

⚠️ DANGER

Ne jamais immerger le fil ou le pistolet dans l'eau. Si le soudeur devient trempé, il est nécessaire qu'il soit complètement sec et propre avant l'utilisation!

- Toujours mettre l'équipement hors circuit et le débrancher avant de le déplacer.
- Toujours brancher le conducteur principal de travail en premier lieu.
- Vérifier que l'objet sur lequel vous travaillez soit mis à la terre correctement.
- Toujours mettre l'équipement de soudage électrique à l'arc hors circuit s'il n'est pas en usage et couper l'excès de fil du pistolet.
- Ne jamais permettre que votre corps touche le fil fourré de flux et le contact à la terre ni l'objet sur lequel vous travaillez en même temps.
- Les conditions et positions de soudage difficiles peuvent poser des risques électriques. Si vous êtes accroupis, à genoux ou aux élévations, s'assurer que toutes les pièces conductrices soient isolées. Porter des vêtements protecteurs convenables et prendre des précautions contre les chutes.
- Ne jamais essayer d'utiliser cet équipement aux réglages de courant ni aux facteurs d'utilisation plus haut que ceux indiqués sur les étiquettes de l'équipement.
- Ne jamais utiliser un soudeur électrique à l'arc pour dégeler les tuyaux congelés.

⚠️ AVERTISSEMENT

Les étincelles volantes et le métal chaud peuvent causer des blessures. La scorie peut s'échapper quand les soudures se refroidissent. Prendre toutes précautions indiquées dans ce manuel pour réduire la possibilité de blessure par les étincelles volantes et le métal chaud.



- Porter un masque de soudure approuvé par ANSI ou lunettes de sécurité avec écrans protecteurs de bords pendant le burinage ou l'ébarbage des pièces en métal.
- Utiliser des protège-tympans pour le soudage aérien afin d'éviter que la scorie ou la bavure tombe dans vos oreilles.

⚠️ AVERTISSEMENT

Le soudage électrique à arc produit la lumière intense, la chaleur et rayons ultraviolets (UV). Cette lumière intense et rayons UV peuvent causer des blessures aux yeux et à la peau. Prendre toutes précautions indiquées dans ce manuel afin de réduire la possibilité de blessure aux yeux et à la peau.



- Toutes personnes utilisant cet équipement ou présent dans l'endroit où l'équipement est en marche doivent porter l'équipement de soudage protecteur y compris: un casque ou masque de soudeur avec une lentille d'au moins #10, des vêtements incombustibles, des gants de soudeur en cuir et la protection complète pour les pieds.

⚠️ ATTENTION

Le fil de soudage est sous tension quand le soudeur est en marche - que la gâchette soit tirée ou non.

⚠️ AVERTISSEMENT

Ne jamais observer le soudage sans la protection pour les yeux indiqué ci-dessus. Ne jamais utiliser une lentille filtrante qui est fendue, cassée, ou classifiée moins que le numéro 10. Avertir les autres personnes dans l'endroit de ne pas observer l'arc.

⚠️ AVERTISSEMENT

Le soudage électrique à l'arc produit des étincelles et chauffe le métal aux températures qui peuvent causer des brûlures sévères! Utiliser des gants et vêtements protecteurs pendant n'importe quel travail de métal. Prendre toutes les précautions indiquées dans ce manuel afin de réduire la possibilité de brûlures de peau ou de vêtements.



- S'assurer que toutes personnes dans l'endroit de soudage soient protégés contre la chaleur, les étincelles et les rayons ultraviolets. Utiliser des visières additionnelles et écrans coupe-feu où nécessaire.
- Ne jamais toucher les objets de travail avant qu'ils se refroidissent complètement.

⚠️ AVERTISSEMENT

La chaleur et les étincelles qui sont produits pendant le soudage électrique à l'arc et autres travaux de métal peuvent allumer les matériaux inflammables et explosifs! Prendre toutes précautions indiquées dans ce manuel afin de réduire la possibilité de flammes et d'explosions.






Figure 12 - Modèles WF2050, WF2054 et WF2057

Pour Des Informations Concernant Ce Produit, Appeler 1-800-746-5641

No de Réf	Description	Número de Pièce	Qté
1	Assemblage du chalumeau et tuyau (fil fourré, 1,83 m, WF2050)	WC601550AJ	1
	Assemblage du chalumeau et tuyau (fil fourré, 2,44 m, WF2057)	WC601510AJ	1
	Assemblage du chalumeau et tuyau (fil fourré, 3,05 m, WF2054)	WC601530AJ	1
2	Pointe de contact - 0,035 po (0,9 mm)	WT501400AV	†
	Pointe de contact optionnelle - 0,030 po (0,8 mm) paquet de 4	WT501300AJ	†
	Pointe de contact optionnelle - 0,035 po (0,9 mm) paquet de 4	WT501400AJ	†
3	Embout	WT502100AV	1
4	Rouleau entraîneur	WC500805AV	1
5	Assemblage du tablier d'entraînement	WC500800AJ	1
6	Broche et grille	WC707018AV	1
7	Dispositif de retenue de bobine	WC707024AV	1
8	Ressort de retenue de bobine	WC707026AV	1
9	Anneau de retenue de bobine	WC707023AV	1
10	Fil de soudure - 0,030 po (0,8 mm) 2 lb (0,9 kg) Rouleau (E71T-GS)	WE200001AV	†
	Fil de soudure F-C - 0,030 po (0,8 mm) 10 lb (4,5 kg) Rouleau (E71T-GS)	WE201000AV	†
	Fil de soudure F-C - 0,035 po (0,9 mm) 2 lb (0,9 kg) Rouleau (E71T-GS)	WE200501AV	†
	Fil de soudure F-C - 0,035 po (0,9 mm) 10 lb (4,5 kg) Rouleau (E71T-GS)	WE201500AV	†
11	▲ Masque de soudage à main (Lentille non incluse) (WF2050 et WF2054)	WC801700AV	1
12	▲ Lentille ombragée (pour masque de soudage à main) (WF2050 et WF2054)	WC801100AV	1
13	▲ Marteau/brosse de piquage	WC803400AV	1
14	▲ Décalque de sécurité	DK688509AV	1
15	▲ Bride de mise à la terre (WF2050)	WC100300AV	1
	▲ Bride de mise à la terre (WF2054 et WF2057)	WC100600AV	1
16	▲ Gants de soudure (WF2054 et WF2057 seulement)	WT200501AV	1
17	▲ Casque de soudures (WF2057 seulement)	WT100500AV	1

▲ Pas Indiquée
† Accessoire optionnel

Montage (Suite)

d'alimentation du fil (voir figure 2). Le rouleau entraîneur est marqué en tailles métriques : 0,6 mm, 0,8 mm - 0,9 mm.

b. Le fil s'agence à la pointe de contact sur l'extrémité du pistolet (voir figure 3).

Des articles qui ne se correspondent pas peuvent causer le patinage et le coincage du fil.

REMARQUE : Toujours maintenir le contrôle de l'extrémité libre du fil de soudure pour éviter le débobinage

- Vérifier que le modèle soit hors circuit (OFF) et ouvrir le panneau sur le soudeur afin d'exposer le mécanisme d'alimentation de fil
- Enlever la serrure rapide de la bobine en appuyant et tournant 1/4 de tour au sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite enlever le bouton, ressort et l'entretoise de bobine.
- Desserrer la vis par le collier de serrage. Ceci permet l'alimentation initiale du fil dans la doublure du pistolet à la main.
- Installer la bobine sur la broche afin que le fil puisse sortir de la bobine au bout le plus près du tube de guidage d'alimentation. **Ne pas couper le fil tout de suite.** Installer l'entretoise de bobine, le ressort et le bouton de serrage rapide en appuyant et tournant le bouton 1/4 de tour au sens des aiguilles d'une montre.
- Tenir le fil et couper le fil du bout de la bobine. **Ne pas permettre que le fil se démêle.** S'assurer que le bout du fil soit droit et sans ébarbures.
- Acheminer le fil par le tube guide d'alimentation du fil, sur la rainure dans le rouleau entraîneur et dans la doublure du pistolet. Relever la vis de tensionnement et ajuster la tension en tournant le bouton de la vis de tensionnement. Ne pas trop resserrer.
- Enlever la buse en la tournant au sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite desserrer la pointe de contact du bout du chalumeau de soudeur (Voir Figure 3). Brancher le soudeur dans une prise de courant convenable.
- Mettre le soudeur en marche et régler la vitesse du fil à 10. Activer la gâchette du pistolet jusqu'à ce que le fil dépasse l'extrémité du chalumeau. **Mettre le soudeur hors circuit.**
- Glisser avec soin la pointe de contact sur l'extrémité du chalumeau. Installer la




Figure 2 - Acheminement du fil de soudure

buse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (voir figure 3). Couper le fil à environ 1/4 po (0,635 cm) de l'extrémité de la buse.




Figure 3 - Buse du chalumeau

Marquage de la Buse de Contacte	
Marque	Taille de Fil
0,8	0,8 mm
0,9	0,9 mm

FACTEUR D'UTILISATION/PROTECTION THERMOSTATIQUE

Le facteur d'utilisation de soudage est le pourcentage du temps de soudage actuel qui peut se faire dans un interval de dix minutes. Par exemple, à un cycle de service de 20 %, la soudure réelle se fait pendant deux minutes, puis le soudeur doit refroidir pendant huit minutes.

Les pièces détachées internes de ce soudeur sont protégées contre le surchauffage avec un interrupteur automatique thermique. **Une lampe jaune sur le panneau d'avant est allumée si vous dépassez le facteur d'utilisation.** Continuer avec le soudage quand la lampe n'est pas allumée.

POLARITÉ
Ce soudeur est configuré pour DCEN, électrode négative de courant direct.

MASQUE À MAIN

1. Éloigner la poignée amovible du masque (WF2050 et WF2054 seulement; le modèle WF2057 est fourni avec un casque complètement assemblé. Couper l'excès de plastique pour enlever les bords tranchants (Voir la figure 4).




Figure 4

2. Pour fixer le manche, placer le masque à main sur une surface nivelée et appuyer sur le manche jusqu'à ce qu'il soit en place. (Voir Figure 4).




Figure 5

Montage (Suite)

3. Insérez la lentille du filtre exactement, tel qu'indiqué sous la figure 5.

REMARQUE: Si vous n'avez jamais utilisé un soudeur ou si vous avez peu d'expérience, il est recommandé que vous utilisez un masque qui couvre complètement votre visage. Les deux mains sont nécessaires pour stabiliser et contrôler l'angle et la longueur de l'arc de l'électrode.

Fonctionnement

1. Lire, comprendre, et suivre toutes les précautions dans la section Généralités Sur La Sécurité. Lire la section entière Directives De Soudage avant d'utiliser l'équipement.
2. Mettre le soudeur hors circuit (OFF).
3. Vérifier si les surfaces du métal sont libres de saleté, rouille, peinture, huile, écailles ou autres polluants avant de les souder ensemble. Ces polluants peuvent causer de mauvaises soudures.

⚠️ AVERTISSEMENT *Toutes personnes utilisant cet équipement ou qui sont dans l'endroit pendant l'utilisation de l'équipement doivent porter des vêtements de soudage protecteurs y compris: protection pour les yeux avec l'écran correct indiqué sur la table suivante, vêtements incombustibles, gants de soudeur en cuir, et protection complète pour les pieds.*

⚠️ AVERTISSEMENT *Pour le chauffage, soudage ou coupage des matériaux qui sont galvanisés, plaqué en zinc, plomb, ou en cadmium, se référer à la section Généralités Sur La Sécurité pour plus d'instructions. Les vapeurs extrêmement toxiques sont produits pendant le chauffage de ces métaux.*

4. Raccorder la pince de soudeur à l'objet de travail ou à l'établi (si en métal). Assurer que le contact est sûr et qu'il n'est pas pollué par la peinture, le vernis, la corrosion, ou autres matériaux non-métalliques.
5. Régler le Régulateur de Chaleur situé sur le panneau d'avant (voire la

Épaisseur du Métal	Réglage de chaleur
Calibre 14 - 18	Bas (Low)
Calibre plus épais que 14	Haut (High)

décalcomanie à l'intérieur du compartiment d'alimentation du fil de soudure).

Remarque: Ces réglages sont seulement des guides. Les réglages de chaleur sont variables selon les conditions de soudage et le matériel utilisé.

6. Tourner le bouton de Contrôle de Vitesse de Fil au numéro 5, et ajuster si nécessaire après la première soudure d'essai.
7. Brancher le cordon d'admission dans une prise de courant convenable avec capacité en circuits correcte (Se référer aux exigences de circuit sur la première page).
8. Glisser l'interrupteur On/off (marche/arrêt) à la position "On" (marche).
9. Vérifier que le fil dépasse la pointe de contact par 1/4 po, sinon, appuyer sur la gâchette pour avancer le fil, lâcher la gâchette et tailler le fil.
10. Tenir le pistolet en position de soudage, baisser le casque de soudeur en inclinant la tête, ou mettre l'écran à main en position, et appuyer sur la gâchette. Ajuster le réglage de chaleur et la vitesse du fil si nécessaire.
11. Une fois fini avec le soudage, mettre le soudeur hors circuit (off) et l'entreposer correctement.

Entretien

⚠️ AVERTISSEMENT *Débrancher et mettre la machine hors circuit avant de vérifier ou de procéder à l'entretien de n'importe quelle pièce détachée. Toujours garder le couvercle du compartiment de fil fermé sauf pendant le changement du fil.*

Avant chaque usage;

1. Vérifier la condition des câbles de soudage et réparer ou remplacer immédiatement, les câbles qui ont de l'isolation endommagés.

2. Vérifier la condition du cordon d'alimentation et le réparer ou remplacer immédiatement si endommagé.
3. Vérifier la condition de la pointe et la buse du pistolet. Enlever la scorie. Remplacer la pointe ou buse du pistolet si endommagés.

⚠️ AVERTISSEMENT *Ne pas utiliser ce soudeur si l'isolation sur les câbles de soudage, pistolet ou cordon d'alimentation est fendue ou manquante.*

- Chaque 3 mois:
1. Remplacer toutes étiquettes de sécurité qui ne sont pas lisibles sur le soudeur.
 2. Utiliser de l'air comprimé pour souffler toute la poussière des ouvertures de ventilation.
 3. Nettoyer l'encoche de fil sur le rouleau d'entraînement. Enlever le fil du mécanisme d'avance, enlever les vis du carter du rouleau. Utiliser une petite brosse métallique pour nettoyer le rouleau d'entraînement. Remplacer si usé ou endommagé.

Pièces Consommables et Pièces qui Peuvent S'User

Les pièces suivantes exigent de l'entretien ordinaire et de remplacement si usées:

- Rouleau d'entraînement d'alimentation de fin.
 - Chemise du pistolet - remplacer si usée.
 - Buse/buses de contact.
 - Fil - Le modèle WF2050 acceptera des bobines de diamètre 10,16 cm ou 20,32 cm (4 ou 8 po). Le fil de soudure fourré en flux est sensible à l'humidité et s'oxyde après quelques temps.
- Choisissez une taille de bobine qui sera utilisée dans approximativement 6 mois. Utilisez le type AWS E71T-GS ou E71T-11, de diamètre .030 po (0,8mm) ou .035 po (0,9mm).

Remplacement du Câble d'amenée de courant

1. Vérifier que le soudeur soit OFF (Hors Circuit) et que le cordon d'alimentation soit débranché.
2. Enlever le couvercle du soudeur afin d'exposer l'interrupteur ON/OFF.
3. Débrancher le fil du cordon noir branché à l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT et le fil du cordon blanc des enroulements du transformateur.
4. Débrancher le fil vert de cordon d'alimentation qui est branché au bâti du soudeur.
5. Desserrer la(les) vis du réducteur de tension du cordon et sortir le cordon du réducteur et de borne à fil.
6. Installer le nouveau cordon en suivant les instructions à l'envers.

Pour Des Informations Concernant Ce Produit, Appeler 1-800-746-5641

Guide De Dépannage - Soudeur

Symptôme	Cause(s) Possible (s)	Mesures Correctives
Manque de puissance	1. Facteur d'utilisation dépassé 2. Branchement de la pince de soudeur insuffisant 3. Interrupteur ON/OFF défectueux 4. Disjoncteur ou fusible sauté	1. Laissez le soudeur refroidir jusqu'à ce que l'ampoule s'éteigne. 2. S'assurer que tous les raccordements soient sûrs et que la surface d'attache soit propre 3. Remplacer l'interrupteur 4. Réduire la charge sur le circuit, rajuster le disjoncteur ou remplacer le fusible
Le fil s'emmêle au rouleau d'entraînement	1. Tête du pistolet de mauvaise taille 2. Chemise du pistolet obstrué ou endommagé 3. Tête du pistolet obstruée ou endommagée 4. Rouleau d'entraînement usé 5. Tension insuffisante	1. Utiliser la taille de tête convenable 2. Nettoyer ou remplacer la chemise du pistolet 3. Nettoyer ou remplacer la tête du pistolet 4. Remplacer 5. Serrer la vis de tension
La buse du pistolet fait jaillir un arc à la surface de travail	Scorie dans la buse du pistolet	Nettoyer la scorie de la buse du pistolet
La pince de soudeur et/ou le câble deviennent chauds	Mauvais contacte	S'assurer que tous les raccordements soient sûrs et que les surfaces d'attache soient propres
Le fil ne s'avance pas	1. Fil étranglé 2. À court de fil 3. Tension insuffisante 4. Chemise de fil usée	1. Recharger le fil 2. Remplacer la bobine de fil 3. Serrer les vis de tension si le fil glisse 4. Remplacer la chemise de fil

Guide De Dépannage - Soudures

Symptôme	Cause(s) Possible (s)	Mesures Correctives
Cordon de soudure est trop mince par intervalles	1. Vitesse de déplacement irrégulière 2. Réglage de chaleur de sortie trop basse	1. Diminuer et conserver une vitesse de déplacement constante 2. Augmenter le réglage de chaleur de sortie
Cordon de soudure est trop épais par intervalles	1. Vitesse de déplacement lente et/ou irrégulière 2. Réglage de chaleur de sortie trop haute	1. Augmenter et conserver la vitesse de déplacement 2. Réduire le réglage de chaleur de sortie
Enfoncements en lambeaux au bord de la soudure	1. Vitesse de déplacement trop rapide 2. Vitesse de fil trop rapide 3. Réglage de chaleur de sortie trop haute	1. Diminuer la vitesse de déplacement 2. Diminuer la vitesse de fil 3. Réduire le réglage de chaleur de sortie
Le cordon de soudure ne pénètre pas le métal commun	1. Vitesse de déplacement irrégulière 2. Réglage de chaleur de sortie trop basse 3. Cordon prolongateur trop long	1. Diminuer et conserver une vitesse de déplacement constante 2. Augmenter le réglage de chaleur de sortie 3. Utiliser un cordon prolongateur qui mesure moins de 6 m (20 pi).
Le fil crache et se colle	1. Fil humide 2. Vitesse du fil trop rapide 3. Type de fil incorrect	1. Utiliser un fil sec et l'entreposer dans un endroit sec 2. Réduire la vitesse du fil 3. Utiliser le fil fourré de flux seulement (N'utilisez pas le fil MIG ni le fil de couleur de cuivre rouge)


Directives De Soudage (suite)

TYPE ET TAILLE DE FILS

Le choix correct du fil comprend une variété de facteurs tels que la position de soudage, matériel de l'objet de travail, l'épaisseur, et la condition de la surface. L'American Welding Society, AWS, a organisé certaines exigences pour chaque type de fil.


La classification AWS pour fil protégé (Procédé FCAW) est une série de numéros commençant avec la lettre E.

E - 7 0 T - GS



AWS E71T - GS ou E71T - 11 sont recommandés pour ces soudeurs.

ANGLE DE SOUDURE



L'angle de soudure est l'angle de la buse pendant le soudage. L'utilisation de l'angle correct assure la pénétration et la formation du cordon de soudure exigé. L'angle de soudure est très important pour les positions de soudure différentes afin de produire une bonne soudure. L'angle de soudure comprend deux positions - l'angle de déplacement et l'angle de travail.

L'angle de déplacement est l'angle situé dans la ligne de la soudure et peut être

variable de 5° à 45° du vertical selon les conditions de soudage.

L'angle de travail est l'angle de l'horizontal, mesuré aux angles droits à la ligne de soudage. Pour la plupart des applications, un angle de déplacement de 45° et un angle de travail de 45° est suffisant. Pour les usages spécifiques, consulter un manuel de soudage à l'arc.

VITESSE DE FIL

La vitesse de fil est réglée par le bouton sur le panneau d'avant. La vitesse doit être "réglée" selon le taux auquel le fil est fondu dans l'arc. Le réglage est une des fonctions critiques du soudage alimenté en fil. Le réglage devrait être effectué sur un morceau de métal d'essai qui est de même type et épaisseur que celui qui doit être soudé. Procéder avec la soudure avec une main "trainant" la buse du pistolet à travers de la pièce d'essai en réglant la vitesse avec l'autre main. Une vitesse trop lente causera du crachement et le fil se brûlera dans la pointe de contact. (Voir Figure 11) Une vitesse trop rapide peut aussi causer un bruit de crachement et le fil s'enfoncera dans la plaque avant de se fondre. Un bruit constant de bourdonnement indique que la vitesse de fil est réglée correctement. Répéter le procédé de réglage chaque fois qu'il y a un changement de réglage de chaleur, diamètre ou type de fil, type de matériel ou épaisseur de l'objet de travail.

VITESSE DE DÉPLACEMENT

La vitesse de déplacement est la vitesse que le fil est dirigé au long de la surface de soudage. Le diamètre et le type de fil à soudage, l'ampérage, position, et épaisseur de l'objet de travail ont tous un effet sur la vitesse de déplacement et peuvent avoir un effet sur la qualité de la soudure (Voir Fig. 11). Si la vitesse est trop rapide, le cordon est étroit et les ondulations du cordon sont pointus comme indiqué. Si la vitesse est trop lente, la soudure se tasse et le cordon est haut et large.

ENLEVAGE DE SCORIE

AVERTISSEMENT Porter des lunettes protectrices approuvées ANSI (ANSI Standard Z87.1) et des vêtements protecteurs pendant l'enlèvement de la scorie chaude. Le débris chaud et volant peut causer de blessures aux personnes dans l'endroit.

Après d'avoir complété la soudure, attendre que les sections de soudage se refroidissent. Une couche protectrice

appelée scorie couvre le cordon de soudure et empêche la réaction du métal fondu avec les polluants dans l'air. La scorie peut être enlevée une fois que la soudure s'est refroidie et n'est plus rouge. Enlever la scorie avec un marteau à buriner. Frapper la scorie légèrement avec le marteau et la dégager du cordon de soudure. Finir avec une brosse métallique. Enlever la scorie avant chacune des passes multiples.

POSITIONS DE SOUDAGE

Il y a quatre positions de base de soudage; plate, horizontale, verticale, et aérienne. Le soudage dans une position plate est la plus facile. La vitesse peut être augmentée, le métal fondu coule moins, une meilleure pénétration est possible, et le travail est moins fatiguant. Le soudage est effectué avec le fil à un angle de déplacement de 45° et un angle de travail de 45°.


Autres positions exigent autres techniques tels que le tissage, passe circulaire, et jogging. Un niveau de plus grande compétence est exigé pour ces soudures.

La soudure aérienne est la position plus difficile et dangereuse. Le réglage de la chaleur et la sélection du fil est variable selon la position.


Tout le travail devrait être effectué dans la position plate si possible. Pour les applications spécifiques, consulter un manuel technique de soudage.

PASSES DE SOUDAGE

Quelque fois il est nécessaire d'utiliser plus qu'une passe pour remplir le joint (Voir Fig. 8). Si les pièces sont épaisses, il est peut être nécessaire de biseauter les bords qui sont unis à un angle de 60°. Enlever la scorie avant chaque passe.




Directives De Soudage (suite)




TECHNIQUE POUSSER-TIRER

Le type et l'épaisseur de l'objet de travail détermine le placement de la buse du pistolet. Pour les matériaux minces (calibre 18 et plus), pointer la buse en avant de la flaque et **pousser** la flaque à travers l'objet de travail. Pour l'acier plus épais, diriger la buse dans la flaque afin d'augmenter la pénétration de la soudure. Ceci est la technique de coup de revers, technique **tirer** (Voir Figure 10).



REMARQUE: La largeur (W) du cordon de souder devrait être approximativement deux fois le diamètre de la baguette d'électrode utilisée.



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>